

---

Aktualna wersja oprogramowania centrali jest gotowa do pobrania z <http://dtm.pl/pl/download>  
(zakładka 'Aktualne', dział 'Oprogramowanie')

---

**Producent:**

DTM System

ul. Brzeska 7

85-145 Bydgoszcz

Kontakt w sprawach technicznych dotyczących central telefonicznych DTM10A/20A

tel./fax.: (52)3401583, (52)3401584

cwt@dtm.pl

www.dtm.pl

---

**v.1.00 (01-03-2011)**

- Pierwsza wersja firmware dla centrali DTM20A

**v.1.01 (15-04-2011)**

- Dodano obsługę centrali DTM10A (2 porty miejskie, 8 portów wewnętrznych)
- Zmieniono domyślną nazwę hosta centrali na "DTM"

**v.1.02 (03-09-2011)**

- Naprawiono problem z dystrybucją wywołań, występujący w specyficznej konfiguracji centrali. Problem występował gdy wywoływana była grupa abonentów nr 16 (ostatnia) i wywołanie miało następnie przejść na grupę nr 1.

**v.1.03 (20-03-2012)**

- Naprawiono problem ze współpracą centrali ze sterownikami domofonu DCA-2. Problem występował przy próbie użycia wejść sterujących P2...P4 sterownika DCA-2. Centrala nieprawidłowo realizowała schemat wywołań przypisany dla przycisków P2...P4.
- W zakładce konfiguracji domofonów dodano informację o konieczności prawidłowego skonfigurowania sterowników DCA-2 podłączonych do centrali.

**v.1.04 (05-03-2013)**

- Zwiększono dopuszczalną długość przerwy w sygnale wywołania na liniach miejskich. Niektóre urządzenia generują sygnał wywołania z wydłużoną przerwą międzyczwonkową, co mogło powodować zrzucanie połączenia przez centralę pomiędzy pierwszym a drugim dzwonkiem. W konsekwencji, odebrany na linii miejskiej numer abonenta wywołującego, mógł być tracony,
- W konfiguracji centrali, w zakładce linii miejskich, dodano opcję trybu pracy linii, dzięki czemu możliwe jest skonfigurowanie danej linii miejskiej do pracy wg kalendarza centrali (ustawienie domyślne) lub zawsze w trybie DZIEŃ albo zawsze w trybie NOC.

**v.1.05 (16-05-2013)**

- Naprawiono problem z przechwytywaniem połączeń. Problem objawiał się w pewnych sytuacjach brakiem możliwości przechwycenia połączenia przez abonenta wewnętrznego.

**v.1.06 (12-05-2014)**

- Poprawiono funkcjonalność zmiany loginu i hasła administratora w panelu konfiguracyjnym centrali,

- Zmiany poprawiające kompatybilność z urządzeniami generującymi sygnał CID niezgodnie ze standardem obowiązującym w Polsce (dotyczy niektórych bramek VoIP, możliwe że także GSM, nadających sygnał CID przed pierwszym dzwonkiem).

**UWAGA!** Ta zmiana jest skuteczna wyłącznie w centralach fabrycznie wyposażonych w wersję firmware'u 1,6 – nie będzie ona skuteczna po samodzielnej aktualizacji programu centrali przez użytkownika.